

Erledigt

Stabilität nach Downgrade auf 10.11.6, trotzdem 4.27GHz Busgeschwindigkeit, dafür kein Akku mehr

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2016, 00:29

Damit der Akku erkannt wird muss die DSDT entsprechend angepasst werden ohne diese Anpassungen keine Akku Anzeige in OS-X größer MountainLion...