

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „kimi123“ vom 3. Dezember 2016, 14:35

Ich habe inzwischen eine Neuinstallation durchgeführt. Damit sind die Probleme mit dem WLAN-Stick verschwunden. Zumindest klappt die Verbindung zu dem Router im Büro jetzt einwandfrei und die Performance kann sich auch sehen lassen.

Anbei die EFI-Daten:

[EFI für USB-Stick](#)

[EFI für SSD](#)

Ihre Systeme

Übersicht Displays Festplatten Speicher Support Service

macOS Sierra

Version 10.12.1

MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)

Prozessor 1,51 GHz Intel Core i5

Speicher 4 GB 1866 MHz DDR3

Startvolumen XIAOMI

Grafikkarte Intel HD Graphics 515 1536 MB

Seriennummer C02R8BBMHDK

Systembericht ... Softwareupdate ...

™ und © 1983-2016 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lizenzvereinbarung

Ihr Ergebnis ?

Download-Geschwindigkeit:
55.467 kbit/s

Upload-Geschwindigkeit:
31.875 kbit/s

Ping-Geschwindigkeit:
nicht messbar

■ Perfekt ■ Gut ■ Befriedigend ■ Zu gering

P.S. Bluetooth funktioniert inzwischen auch, sodass man als Trackpad-Ersatz ein externes Modell wie das Apple-Trackpad nutzen kann.