

Erledigt

Auf der Jagd nach dem kleinen Gehäuse.

Beitrag von „YogiBear“ vom 4. Dezember 2016, 17:04

Zwar haben die 115xer alle den gleichen Lochabstand, aber ab dem 1151 ist der Heatspreader etwas flacher, dh. der Kühler sitzt nicht richtig auf. Deshalb gibt es von manchen Hersteller sogar Umrüstkits für bestehende Kühler.