

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 6. Dezember 2016, 13:24

Hm ok, es kann aber auch sein, dass die Ladeelektronik nicht genügend Strom aus der Powerbank ziehen kann und daher nicht arbeitet. Dass die den Stecker anders belegt haben kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre nahezu fahrlässig... Wahrscheinlich muss das mal jemand mit einem alternativen Netzteil ausprobieren.