

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Dezember 2016, 17:18

ok, konnte ich nicht wissen Dein Vorhaben mit der HD4600.
Sound hat mit USB nix zu tun. Du meinst sicher die Unterschiede bei Dir mit und ohne DSDT.
USB wird die übliche Sache sein seit Capitan, da ist die DSDT vermutlich noch nicht richtig gepatcht, bzw. die config.plist braucht noch Patches (Portanhebung etc.), ich kann nur raten.
Zwecks Sound musst Du sehen, dass betreffs des Inject's der LayoutID nicht unterschiedliche Werte in config und DSDT stehen. Da behindert vielleicht eins das andere.