

**Erledigt**

## **Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Dezember 2016, 18:11**

Config.plist ist in Ordnung, aber in der DSDT war noch der 0x01660004 drinnen.

Ist in der beiliegenden geändert.

Noch als Tipp:

Im Screenshot vom DPCI Manager siehst du, dass die 0x01660004 nur 1 Port unterstützt.

Die 0x01660003 wird dir 4 Ports ausgeben und damit auch die Anschlüsse an der Docking Station aktivieren.