

Erledigt

Gigabyte Z97 HD3 Postinstall

Beitrag von „al6042“ vom 2. Januar 2017, 12:30

Dann befürchte ich, dass die Situation durch die DSDT an den umbenannten EHC1 und EHC2, sowie dem XHC1 Devices liegt.

Kann mir mal einer von Euch eine aktuelle IOREG-Datei zur Verfügung stellen?

Damit kann ich diese Theorie prüfen und die DSDT entsprechend anpassen.