

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 2. Januar 2017, 14:20

[@fdiskc2000](#)

Du kannst ganz einfach testen ob es an deiner "config.plist" lag. Einfach mal "KernelPm" in Clover deaktivieren und dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit das Problem nachstellen können. 😊 In der Uni Variante ist die Option standardmässig aktiviert.

Was die Texte angeht. Guck dir mal deine "config.plist" an. Um genau zu sein den Key "InjectKexts". Der steht bei dir vermutlich auf "detect". Änder das mit einem Plist Editor auf "yes" oder mit einem gescheitern Texteditor (nicht TextEdit!) in "true". Dann sollten die Kette unter "/EFI/CLOVER/kexts" geladen werden. Alternativ kannst du den "AppleALC.kext" mit einem Tool deiner Wahl installieren.

Falls du keine DSDT verwendest, musst du noch unter "Audio" den Key "inject" auf 3 oder 4 anpassen.

PS.:

Was USB 3.0 angeht. In Clover muss der "FixOwnership" aktiviert sein, dann kannst du USB 3.0 im Bios aktivieren. Dann kannst du entweder den "USBInjectAll.kext" nutzen oder in der DSDT den Device (XHC) in Device (XHC1) umbenennen. Du kannst natürlich auch einfach meine hochgeladene DSDT verwenden. 😊 Sie ist noch nicht ganz fertig, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 😊