

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2017, 20:23

Es kann an der USB-Kabel Belegung am Anschluss-Stück liegen oder an der Verfügbarkeit des internen USB-Anschlusses...

Anbei die Liste der Kexte meiner EFI-Partition:

Code

1. drwxrwxrwx@ 1 al6042 staff 512 Dec 9 19:30 AppleALC-OZM.kext
2. FakePCIID.kext
3. FakePCIID\_XHCIMux.kext
4. FakeSMC.kext
5. IntelMausiEthernet.kext
6. Shiki.kext

aber die solltest du seit Ende November, zusammen mit meiner DSDT, bereits haben.

Hast du die internen Header F\_USB1, F\_USB2 und F\_USB3 alle durch getestet?