

Erledigt

## Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 7. Januar 2017, 16:56

Zitat

... leider passen bei mir alle Seriennummern und UUIDs so dass ich das ganze nur sehr ungern ändern würde, zumal ich gelesen habe dass es mit der Änderung von "13,1" auf "14,2" eben nicht getan ist ...

Darum habe ich in der angepassten Version die Seriennummern auf das 14,2 Modell angepasst



Mit den UUIDs musst du mal schauen ob das evtl. doch passt.

\*Tante Edith sagt\*

[@phlash](#)

Irgendwie ist mir bisher wieso auch immer nicht aufgefallen, dass du ja ein T1700 Bios verwendest. Kannst du einmal bitte im Clover Startmenü "F4" drücken und damit deine ACPI Tabellen extrahieren und diese hier anhängen? Laut Changelog des T1700 Bios wurden u.A. Anpassungen im Bereich USB durchgeführt und da würde mich brennend interessieren ob das aus den ACPI Tabellen irgendwie hervorgeht.

\*Tante Edith hat viel zu sagen\*

@all

Nachdem ich leider Schwierigkeiten bei der Anpassung der Daten für den AppleALC.kext hatte um alle Ein- / und Ausgänge zum Laufen zu bekommen, habe ich Mirone um Hilfe gebeten. Mirone war so nett sich der Sache anzunehmen und siehe da, nach ausführlichen Tests läuft endlich alles wie es soll.

Bis die Anpassungen in den AppleALC.kext eingefügt werden dauert es leider noch einwenig.

Für alle Ungeduldigen kann ich (vorausgesetzt es ist **gewünscht** und vor allem **erlaubt**) den gepatchten Sierra Apple HDA.kext hochladen. Sobald der AppleALC.kext aktualisiert wurde gebe ich bescheid.