

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „griven“ vom 8. Januar 2017, 17:34

[@OverdoseKid](#) ja aber auch nur dann wenn der x16 Slot nicht schon durch eine x16 Karte belegt ist die nimmt sich dann nämlich die 16 Lanes und die 4er oder eventuell vorhandene 1er sind schlicht tot. Der I5 Splittet 8/8 oder 8/4/4 und wie da gesplittet wird hängt maßgeblich davon ab was wo hin gesteckt wurde...

Und nun bitte alle nett und sachlich weiter. Niemand ist hier der Depp und auch keiner trägt die Schuld an irgendwas ich habe es ja schon mal geschrieben jeder Rechner ist anders aufgestellt und anders konfiguriert. Wurde hier die Grafikkarte auf den Slot gebaut der eben zu 8/8 Splittung führt ist es klar warum es nicht läuft. Da eine X16 Karte in beide Slots passt ist es nicht gleich ersichtlich welchen man da wie verwendet.