

Erledigt

DVD Laufwerk Schublade

Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2017, 17:04

Dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Verträglichkeit mit den SATA 3.0-Ports.
Mein BD-Laufwerk wird im Systembericht unter SATA/SATA Express so angezeigt:

```
Intel 8 Series Chipset:
Vendor: Intel
Product: 8 Series Chipset
Link Speed: 6 Gigabit
Negotiated Link Speed: 1.5 Gigabit
Physical interconnect: SATA
Description: AHCI Version 1.30 Supported

HL-DT-ST BD-RE BH10LS30:
Model: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
Revision: 1,000000
Serial Number: K9IABF93501
Native Command Queuing: No
Detachable Drive: No
Power Off: No
Async Notification: Yes
```

Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ein SATA 3.0 oder älteres Kabel eingesetzt habe oder ob das Board das selbst sauber erkennt, da dort auch nur SATA 3.0 Ports verbaut sind.
Hast du eventuell ein anderes SATA Kabel zur Verfügung oder kannst du mal prüfen, ob für dein Laufwerk ein Firmware-Update angeboten wird?