

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 760 - Sierra**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. Januar 2017, 23:25**

Wenn die DSDT unter der vorigen BIOS Version lief und sie mit der A16 Schwierigkeiten macht, wurde dort vielleicht etwas Grundlegendes geändert.

Entweder gehst du auf die vorherige Version zurück oder du ziehst die neuste DSDT aus dem A16 und patcht die komplett neu.