

Erledigt

Intel NUC DC3217BY HDMI-Sound

Beitrag von „Patricksworld“ vom 31. Januar 2017, 23:46

Also.

Selbst mit SSDT.aml gab es einen KP ohne NullCPUPowerManagement.kext

Von HDMI Sound ich auch nichts zu verspüren 😞

Und ohne BrcmFirmwareData.kext BrcmNonPatchRam2.kext BrcmPatchRAM2.kext ist auch kein BT vorhanden.

und für die Nachwelt noch die aktuelle DSDT.aml