

Erledigt

OSX und Broadwell-E

Beitrag von „MeO-Style“ vom 15. Februar 2017, 15:26

So, das "Downstepping" funktioniert auch. War eine logische Folge eines Fehlers in den [Bios Einstellungen](#).

Folgende Einstellungen müssen getroffen werden...

Code

1. CPU Core Ratio --> Auto
2. Ratio Limit --> Auto

Stelle ich CPU Core Ratio auf "Sync all Cores" und gebe bei Ratio Limit einen Multiplikator von 36 vor, ist klar, dass die CPU nur 3.6Ghz aufwärts funktioniert.

Jetzt kann die CPU von 1.2 Ghz bis 3.6 Ghz im Idle takten. Allerdings neigt das System dazu, nur den Boosttakt auf 3.8Ghz zu nutzen und ignoriert den Turbo auf 4 Ghz. So ist es aber perfekt für einfaches Arbeiten am Hacky.

Allerdings funktioniert das PowerManagement noch gar nicht bzw. wird nicht angezeigt. Gleiches gilt für die Angaben, innerhalb istat Menus, für CPU Package Cores, CPU Package DRAM und CPU Package Total.

