

Erledigt

Dell Optiplex 760 - Sierra

Beitrag von „Barth1998“ vom 19. Februar 2017, 10:43

[@MacPeet](#) NullCPUPowerManagement.kext ist nicht drinnen von anfang an nicht habe erst mal das seiten teil geöffnet sonst würde er ja bald aus gehen

aktuell CPU Kern 1 44 crad

Cpu kern 2 43 crad

ssd 30 crad

in dem kleinen gehäuse passt leider kein 120 lüfter rein da habe ich noch 4 stück hier liegen

aus dem netzteil wenn er zu ist kommt auch sehr warme luft raus