

**Erledigt**

## **Der Bau eines neuen Hackintosh**

**Beitrag von „elmacci“ vom 20. Februar 2017, 01:29**

Falls die NVIDIA Treiber nicht greifen:

Auch checken ob Du im Clover Configurator den Emuvariable64-Treiber installiert hast.

Der wird bei der BIOS Version F20 (wieder) benötigt da der NVRAM nicht mehr hardwareseitig beschrieben werden kann. Gigabyte hat da leider den MSR 0xE2 gelocked.