

Erledigt

USB 3.0 Ports: Funktionieren 'manchmal' nicht?

Beitrag von „Metalhead“ vom 20. Februar 2017, 14:53

Ja, gestern Abend das Wiki durch geforstet. Bringt mir jetzt aber nix weil das W510 nur 14 USB2 Ports auf Intel Basis hat welche auch laufen. Bei EC allerdings nur mit USBInjectall wobei mit Sicherheit auch nicht alle belegt/benutzt sind. 2x extern und 3x intern (BT,WWan,Cam) macht 5 Ports.

Das Problem sind die USB3 Ports die vom NEC Chip kommen welche ich wenn nur unter Yosemite ans laufen kriege und da tritt halt das beschriebene Problem auf.