

**Erledigt**

## **Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Februar 2017, 17:38**

Hmm.. also der richtige Kext wird scheinbar geladen...  
Hast du mal die USB Anschlüsse am Mainboard überprüft?  
Wieviel Watt hat dein Netzteil?