

Erledigt

HP ProBook 640 G1 mit Clover scheitert nach dem ersten Boot, Screen schwarz

Beitrag von „OliverZ“ vom 23. Februar 2017, 14:21

Ich würde an deiner Stelle bei folgenden Einstellungen im BIOS kein Häckchen setzen:

- Enable Turbo Boost gehört ausgeschaltet.
- Intel R-HT-Technology gehört ausgeschaltet.
- SD-Card ebenfalls ausschalten. Der SD-Card Reader wird unter OS Sierra nicht funktionieren.
- Embedded GPS-device ausschalten.
- Embedded WLAN-device (weil da ganz sicher eine Intel Mini PCIe-Combo Card für WLAN und Bluetooth eingebaut ist) ebenfalls ausschalten.
- Embedded WWAN-device ebenfalls ausschalten.

Probiere dann mit der letzten EFI einen Neustart.

Speichere das Ergebnis und boote neu durch.