

**Erledigt**

## **Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB**

**Beitrag von „griven“ vom 8. März 2017, 17:14**

Wenn auch später aber natürlich möchte ich die Antwort nicht schuldig bleiben 😊

Ich habe zunächst mal nur die USB Basis Patches vorgenommen (Device Renames für OS-X usw.) wäre cool wenn Du kurz feedback geben könntest ob es geholfen hat und die Situation aufgelöst hat.