

Erledigt

Dell XPS 15 9550 Waiting on IOProviderClass

Beitrag von „griven“ vom 12. März 2017, 21:21

Das Problem ist der USB3 Port welcher im Installer nur in den seltensten Fällen funktioniert ohne das man hier entsprechende Anpassungen an der DSDT vornimmt und nicht zumindest auch die USBInjectALL.kext benutzt. Versuch mal zunächst die USBInjectALL noch mit in den other ordner zu packen und schau ob Du damit weiter kommst.