


Erledigt

Broadcom BCM94350ZAE DW-1820A Bluetooth will nicht

Beitrag von „noEE“ vom 13. März 2017, 21:15

Auf einem anderen Rechner habe ich BrcmPatchRAM2.kext und BrcmFirmwareData.kext in der EFI abgelegt und da funktioniert es mit einer BCM94352HMB. Habe es analog hier auf meinem auch so machen wollen. Klappt aber nicht, also habe ich BrcmPatchRAM2.kext und den BrcmFirmwareRepo.kext mit KextUtility installiert. Was mich allerdings wundert, ist das beide Kexte nicht geladen werden.



Funktioniert ebenfalls nicht.