

Erledigt

Broadcom BCM94350ZAE DW-1820A Bluetooth will nicht

Beitrag von „noEE“ vom 13. März 2017, 21:47

Ich habe mal in den IORegistryExplorer reingeschaut. Als noch die Intel im NGFF Slot steckte, wurde Bluetooth unter HS08 angezeigt. Jetzt erscheint nichts. Auch unter allen anderen HSXX Ports ist nichts zu erkennen. Aber soweit ich das verstanden habe, soll der BrcmPatchRAM2.kext das beheben wenn es mit den USB Ports Probleme gibt.

Ja mal schauen, ob noch jemand eine Meinung dazu hat.