

Erledigt

macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)

Beitrag von „user232“ vom 19. März 2017, 09:23

Das mit dem neuen Bios werde ich ausprobieren.

1. Muss ich danach trotzdem die NVRAM Werte ändern, denk schon?
2. Das mit dem USB hatte ich schon mal ausprobiert, aber sobald in der EFI die default.plist drin ist bootet der Hackintosh extrem langsam, habs dann wieder rückgängig gemacht.