

**Erledigt**

## **BrcmPatchRAM2.kext um Broadcom BCM4350 DW1820 Bluetooth Unterstützung erweitern**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2017, 17:03**

Nicht vergessen;

Bei den Laptop-Karten wird BT immer über USB bereitgestellt.

Wird der BT-Part der Karte nach dem Start unter "Systeminformationen" -> "USB" angezeigt?

Wenn nicht, kann das an Restriktionen als USBInjectAll und dem dazugehörigen UIA\_EXCLUDE in den Boot-Args liegen.

Hast du in Clover auch das USB-Port-Limit gepatcht (KextsToPatch-Eintrag)?

Das war z.B. bei [@Hunk89](#) das Problem, welches wir letzten Samstag lösen konnten.