


Erledigt


# BrcmPatchRAM2.kext um Broadcom BCM4350 DW1820 Bluetooth Unterstützung erweitern

Beitrag von „noEE“ vom 20. März 2017, 21:29

Hallo @al6042,

ja die Karte wird korrekt unter USB angezeigt. Und zwar unter HS08 wo zuerst auch die Intel eingebunden war.





Wenn allerdings der oben erwähnte Loop durchgelaufen ist, erscheint die Karte ebenfalls unter USB, aber spätestens ab dem 2. Systemstart ist die Karte vollkommen aus den Systeminformationen und IORegistryExplorer verschwunden. Dann hilft nur noch Gehäuse aufmachen, Karte abziehen und neu einstecken. Erst dann wieder wird Sie erkannt.

Sehr Kurios alles.

PS: Ich nutze derzeit den change 15 port limit to 30 in XHCI kext (100-series) Patch.