





Wenn allerdings der oben erwähnte Loop durchgelaufen ist, erscheint die Karte ebenfalls unter USB, aber spätestens ab dem 2. Systemstart ist die Karte vollkommen aus den Systeminformationen und IORegistryExplorer verschwunden. Dann hilft nur noch Gehäuse aufmachen, Karte abziehen und neu einstecken. Erst dann wieder wird Sie erkannt.

Sehr Kurios alles.

PS: Ich nutze derzeit den change 15 port limit to 30 in XHCI kext (100-series) Patch.