

Erledigt

Gelöst - FUJITSU SIEMENS D2811-A1 - USB Problem

Beitrag von „futuremax“ vom 21. März 2017, 21:57

[@bartl1_de](#)

Vielen vielen Dank, ich habe lange nach meinem Problem gefandert für die hinteren USB Ports und bin hier fündig geworden.

Jetzt funktionieren meine hinteren USB Ports nachdem ich den HPET gepatcht habe und den HPET patch in der config.plist abgeschaltet habe.

Habe ein Fujitsu Esprimo W380 - MB: D2811/A1 - CPU X X3460 - GFX NVIDIA GTX 750 TI

Code

```
1. Device (HPET)
2. {
3. ....
4. Method (_CRS, 0, NotSerialized) // _CRS: Current Resource Settings
5. {
6. Name (BUFF, ResourceTemplate ())
7. {
8. IRQNoFlags ()
9. {11}
10. IRQNoFlags ()
11. {12}
12. IRQNoFlags ()
13. {15}
14. Memory32Fixed (ReadWrite,
15. 0xFED00000, // Address Base
16. 0x00000000, // Address Length
17. _Y07)
18. })
19. ...
20. }
21. }
```

Alles anzeigen

Anbei meine DSDT:

[DSDT.w380.aml](#)