

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „maschinenwart“ vom 23. März 2017, 20:46

...meine config.plist wird dir so wie sie ist nicht helfen. Versuche mal ein SMBIOS 14,2 zu verwenden, sonst wirst du vorerst kein Glück mit dem HDMI-Ausgang haben. Für die 17,1 Definition musst du vorher noch den AGDPfix anwenden...