

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „b33st“ vom 24. März 2017, 14:19

Vlt. könnte es in der Tat am F21 Bios liegen. Ich bin nämlich mit der F20 Version unterwegs, maschinenwart auch. Steht zumindest bei ihm so in der Signatur.
Aber ich hatte generell keine Probleme mit dem Board, lief alles auf Anhieb.