

Erledigt

Sierra bootet nicht mehr nach Bios Firmware Update

Beitrag von „DerRafftNix“ vom 9. April 2017, 16:43

```
- Programing Flash [0x07E80000  
- Erasing Flash Block [0x7FB000  
- Programing Flash [0x07FB0000  
- Erasing Flash Block [0x800000  
- Programing Flash [0x08000000  
- Verifying Flash [0x08000000]  
RESULT: The data is identical.  
FPT Operation Successful.  
C:\>_
```



Ich danke euch für die schnelle Hilfe!! 👍