

Erledigt

macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)

Beitrag von „Fredde2209“ vom 10. April 2017, 19:28

Gut. Ich habe jetzt die DSDT.aml mit der SSDT.aml zusammengeführt, ins Bios gesteckt, den Shiki rein, die Sensoren raus, die Defaults umgewandelt und rein und jetzt sollte es klappen 😊