

**Erledigt**

## **macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht**

**Beitrag von „Xandrocks“ vom 12. April 2017, 19:30**

Ich habe jetzt die iGP im Bios zum initialisieren eingestellt und die ID's in die Kexte eingetragen, r9 wieder eingebaut und gebootet.

Nach dem anschalten wird das Bios Logo noch angezeigt, dann kommt wieder des blinkende Strich oben links in der Ecke.

Edit:

Habe jetzt für Clover eingestellt, dass direkt in OS gebootet wird.

Der Rechner startet jetzt immer wieder neu, irgendwas haut also mit der r9 noch nicht hin.

Edit:

Muss noch etwas in den Kexten verändert werden? Oder liegt es an den Einstellungen in der Clover Info.plist?