

Erledigt

Asus P5QD Turbo Lion OS X 10.7

Beitrag von „Yola“ vom 22. August 2012, 22:13

Signatur korrigiert.. AppleRTC.kext, nein nur als Pached probiert und das gab ein Desaster.

AppleSMBusController.kext;1.0.10d0;82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller;0c05
AppleSMBusPCI.kext;1.0.10d0;82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller;0c05
IOAHCIBlockStorage.kext;2.0.3;631xESB/632xESB SATA AHCI Controller;0106
SCSITaskUserClient.kext;3.2.0;631xESB/632xESB SATA AHCI Controller;0106
IOCSIMultimediaCommandsDevice.kext;3.2.0;631xESB/632xESB SATA AHCI Controller;0106
IOAHCISerialATAPI.kext;2.0.3;631xESB/632xESB SATA AHCI Controller;0106
AppleAHCIPort.kext;2.3.0;631xESB/632xESB SATA AHCI Controller;0106
AppleLPC.kext;1.5.8;82801JIB (ICH10) LPC Interface Controller;0601
IOCSIBlockCommandsDevice.kext;3.2.0;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1;0c03
IOUSBMassStorageClass.kext;3.0.1;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1;0c03
AppleUSBComposite.kext;4.5.8;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1;0c03
AppleUSBEHCI.kext;4.5.8;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1;0c03
IOUSBHIDDriver.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3;0c03
hid.kext;3.0.1;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3;0c03
AppleUSBComposite.kext;4.5.8;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3;0c03
AppleUSBUHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3;0c03
hid.kext;3.0.1;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2;0c03
AppleUSBAudio.kext;2.8.5f4;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2;0c03
AppleUSBComposite.kext;4.5.8;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2;0c03
AppleUSBUHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1;0c03
AppleUSBUHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1;0c03
AtherosL1eEthernet.kext;1111;AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet;0200
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2;0c03
AppleUSBEHCI.kext;4.5.8;82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6;0c03
AppleUSBUHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5;0c03

AppleUSBUEHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5;0c03
AppleUSBHub.kext;4.5.0;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4;0c03
AppleUSBUEHCI.kext;4.4.5;82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4;0c03
GeForce.kext;7.1.8;GF104 [GeForce GTX 460];0300
AppleHWSensor.kext;1.9.5d0;GF104 [GeForce GTX 460];0300
AppleMCCSControl.kext;1.0.26;GF104 [GeForce GTX 460];0300
NVDAResman.kext;7.1.8;GF104 [GeForce GTX 460];0300