

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 23. April 2017, 18:42

Muss mich gerade korrigieren

Habe gesehen durch das Update des bios gab es eine USB Option (die in der vorherigen nicht vorhanden war) ich habe dort alles ausgestellt weil ich nicht wusste was die Optionen bewirken würde... naja es wurde kein USB Stick mehr erkannt 😊

Nun habe ich mal über den USB Stick gebootet ... dieser zeigt die gleiche Fehlermeldung nur ohne Restart-Schleife

Gesendet von iPhone mit Tapatalk