

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „ralf.“ vom 23. April 2017, 20:59

EDIT

Ja stimmt, das F21 war das problematische, nicht da F20