

Erledigt

Upgrade Yosemite auf Sierra: best practice?

Beitrag von „flaviobos“ vom 24. April 2017, 16:53

Endlich ist der Adapter angekommen und ich habe die Toxic Sapphire R9 280X eingebaut. System startet, wird OOB erkannt. Funktioniert aber nur via DVI (bei HDMI sieht man das Apple Boot Logo aber dann nix mehr). Mini Display Port: da geht gar nix...

Beim DVI geht im moment nur 3440 x 1440 @ 30 Hz auf meinem LG 34UM95.

Hab so ein bisschen alle Kabel und I/O probiert. Bei meine System funktioniert exklusiv DVI Out auf HDMI IN und nur 30Hz, bei 50Hz ist nix lesbar. Wahrscheinlich is dies ein Limit vom DVI...

Aber die HDMI oder Mini DP Variante wäre auch nicht schlecht... Gibt's dazu eine guten Rat oder soll ich mich so zufrieden geben?

Gruss