

Erledigt

Mac Pro Mod

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. April 2017, 15:33

Also wenn ich mir die Ausführungen Deiner Stromanschlüsse anschau, bekomme ich schon deftiges Schaudern. Bzgl. Sicherheit ist noch deutliches Entwicklungspotential nach oben vorhanden.



Die Lötstelle beim G5 war schon nicht so dolle (auch wenn es nur Masse/Erdung ist) - das Isolierband beim MP-Stromanschluß, bei dem man schon erkennen kann, dass es nicht dicht ist, ist genau so wenig sicher wie die Lötstellen gut ausschauen. Und auch hier wieder: Kein Isolierband, sondern Schrumpfschlauch verwenden!

Gruß
LOM

Nachtrag:

Hier zur Ergänzung noch ein Bild, das hoffentlich veranschaulicht, was ich meine (leider etwas unscharf, da Ausschnittsvergrößerung).

