

Erledigt

Frage zu Oz GA Z97X-UD5H

Beitrag von „griven“ vom 29. April 2017, 19:15

Damit die PCI Devices unter OS-X korrekt registriert werden sprich im Systemprofiler unter dem Punkt PCI auftauchen muss die DSDT angepasst werden was wir aber bei dem ROM in der DB nicht machen. Der Hintergrund dafür ist das die DSDT's die an OS-X angepasst werden und die direkt in den ROM eingebaut sind unter Umständen zu Problemen mit Windows führen (ACPI Fehler) und so den Boot von Windows verhindern. Die Karten funktionieren in der Regel auch ohne diese Erkennung tadellos unter OS-X (Ein Blick in die DPCI Manger genügt um das zu verifizieren).

Was das laden von Extensions aus /Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/ angeht kann ich keine negativen Effekte feststellen sprich zumindest hier funktioniert das ohne Probleme und da die OZ Komponenten in allen ROMS identisch sind gibt es eigentlich keinen Grund warum es dann nicht auch bei Euch funktioniert. Wichtig ist das die Dateien auch auf der richtigen Platte liegen (bei mehr als einer Platte im System alle EFI Partitionen kontrollieren und ggf. alle synchron halten).