

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „al6042“ vom 7. Mai 2017, 20:57

Und wer lesen kann ist klar im Vorteil...

Bei meiner ersten Anfrage der Dateien bat ich um einen Screenshot des "PCI List"-Fensters...



Aber lass mal, ich denke ich habe auch so einiges zusammen gebracht.

Nutze beiliegende config.plist und DSDT.aml...

Deine aktuelle config.plist bitte nach config.alt.plist umbenennen, bevor du die neue nach /EFI/CLOVER kopierst.

Die DSDT.aml muss in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched...

Viel Erfolg...

BTW: BT-USB-Sticks sind USB-Probleme... in deiner Config.plist ist der Patch zur Erweiterung der USB-Ports von 15 auf 30 drinnen...

Solange du den USBInjectAll in der EFI unter /EFI/CLOVER/kexts/Other abgelegt hast, sollte alles in Ordnung sein.