

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „al6042“ vom 7. Mai 2017, 23:51

Danach sollten wir aber die DSDT nochmal neu erstellen, da die DSDT aus dem neuen BIOS sehr wahrscheinlich jede Menge Unterschiede haben wird.

Das würde auch die oben genannte Differenz erklären...

Wenn du geflasht hast, boote zuerst mit der alten config.plist und lösche die vorhin gepatchte DSDT.

Das kannst du im Clover Bootmenü per EFI-Shell erledigen...