

Erledigt

Bios update GB H87N WIFI von F5 auf F9

Beitrag von „al6042“ vom 21. Mai 2017, 13:49

Der Boot-Scramble ist bei IntelHD IGPUs bekannt.

Das würde auch nicht durch eine [BIOS Update](#) verändert werden.

Hast du mal den folgenden config.plist KextsToPatch-Eintrag getestet?

Comment HD4000 Scramble

Name IOGraphicsFamily

Find 0100007525

Replace 010000EB25

Der gilt auch für die HD4600 und würde den Scramble-Effekt verbessern, aber nicht komplett entfernen.