

**Erledigt**

# Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „stasi“ vom 25. Mai 2017, 12:09

Jackpot! 😊 Vielen Dank, [al6042](#)!

Bei mir steht:

Code

1. "AAPL,ig-platform-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x04, 0x00, 0x66, 0x01
5. },

Ich nehme mal an aus der Zeile "0x04, 0x00, 0x66, 0x01" ein -> "0x03, 0x00, 0x66, 0x01" machen, dann kompilieren und Rechner neustarten?

EDIT:

Scheint geklappt zu haben. Nur jetzt bootet das System nicht mehr. 😊 Ich begeben mich mal auf Fehlersuche, vllt hab ich was überlesen

EDIT2:

Ok, klappte doch, irgendwie. Hatte den Bootloop laufen lassen und nun ist das System gestartet. Der interne Monitor ist nun Lila mit einer gefühlten Auflösung von 800x600, der Externe klappt Einwand frei

EDIT3:

Frambuffer wird nun korrekt mit 0x01660003 im DPCIManager angezeigt