

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 28. Mai 2017, 21:42**

Freut mich ganz arg das es mal produktive Rückmeldung gibt. Der Treiber für das Alps funktioniert wirklich super.

Ich habe mal die Einstellungen verglichen zu meinem Treiber. Es sind lediglich zwei Werte anders.

FingerChangelgnoreDeltas ist von 0 auf 3 geändert.

FingerZ ist von 30 auf 1 geändert.

Nachdem ich an meinem Treiber diese beiden Werte geändert habe funzt der genau gleich.

Danke dir für das suchen. Jetzt ist der Alps Treiber perfekt für den E6330. 😊

Zu deinem EFI Ordner.

Wenn ich von diesem Boote habe ich genau deine Probleme.

Habe dann mal ausgetestet. Nachdem ich die Kexte ersetzt habe ging alles bestens wie bei mir. Daher hier nochmals meine Kexte unter other. Tausche die mal komplett aus.

Habe auch noch ein Bild gemacht wie ich die WLAN Karte angeschlossen habe und der Treiber für Alps von mir mit den beiden geänderten Werten.

Gruß Michael