

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. Mai 2017, 10:29**

UEFI wird im Bios eingestellt. Habe den Laptop gerade nicht zu Hand, ist aber gleich im ersten Reiter. Bei allem was sich Legacy nennt den Haken entfernen.

Der Latitude E6330 ist leider etwas empfindlich was das WLAN Modul angeht. Wenn ich meine Karte auf dem für WLAN vorgesehenen Steckplatz einstecke gibt es auch Rückkoppelungen und WLAN fällt immer wieder aus. Beim Einstecken auf dem WWAN Steckplatz und Verwendung der Antennenkabel von WWAN habe ich keine Probleme.

Daher liegt die Vermutung nahe das die Atheros AR5B91 diese Probleme verursacht.

Alternative wäre meine Karte DW1520 BCM943224HMS oder die DW1510.

Zweite funktioniert ohne Handoff Unterstützung dafür OOB und am ursprünglichen WLAN Port.