

Hilfe!!! com.apple.Boot.plist geändert und Büchse bootet nicht mehr

Beitrag von „Dominik“ vom 16. Juni 2017, 19:43

ok muss ich kommende Woche mal schauen bei Saturn. Danke!!

AL6042: will nochmal erläutern, was ich an der Datei "com.apple.boot.plist" verändert habe.

Ich hab eingefügt: <key>GraphicsEnabler</key>
<string>yes</string>

und danach den PC neugestartet.

Jetzt hab ich 1 weitere frage: soll ich 1 CMOS machen ? Wenn (ja) muss ich das Bios danach neu flashen oder bleibt der Bootloader bestehen beim CMOS ???

Ach so beim Mainboard wird der Code A2 "detect and install all currently connected IDE devices" angezeigt