

Erledigt

USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Juni 2017, 18:57

Zitat

```
# remove _PRW methods to prevent instant wake
```

(ab dort im patches.txt)

Das sollte der Grund sein...

Zudem: Die Apple USB AAPL Device Einträge sind leider nicht mehr gültig. Und zweimal _OSI brauchst du auch nicht (entweder Win 7 und einmal Darwin statt Win 2006) 😊