

**Erledigt**

## **USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 18. Juni 2017, 12:35**

Habe bei den \_PRW Methoden aufgeräumt. Es bleiben zwei übrig die für Sleep benötigt werden. Ich hatte eigentlich eine erwartet.

```
into method label _PRW parent_adr 0x001B0000 remove_entry;  
# some other LAN cards use 0x00190000  
into method label _PRW parent_adr 0x00190000 remove_entry;
```

Wenn ich diese beiden weg lasse oder eine davon gibt es sofort das Sleepproblem. Ausgabe mit dem obigen Befehl ist dann:

```
"localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) Wake reason: LID0 EHC2"
```

Zu "LID0 EHC2" hatte ich schon mal was im Netz gefunden. Darüber bin ich dann auf diese Nachricht gestossen:

<http://www.insanelymac.com/forum/...kes-from-sleep/?p=1663452>

und habe dazu die \_PRW Patches gefunden.