

Erledigt

## USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Juni 2017, 15:11

Das ist doch schonmal viel besser und ordentlicher, I like it 👍

Du kannst jetzt entweder versuchen LID0 EHC2 in der DSDT zu patchen oder PRW zu entfernen. Wie sieht es denn aus mit den von dir hinzugefügten PRW Patches?